

Obiekty zaniedbane i nieużytkowane (północna część województwa lubuskiego)

Stan zachowania: 1 -b.zły (ruina), 2 - zły (zniszczenia powyżej 75 %), 3 - dostateczny (ok 50 % zniszczeń), 4 -dobry (do 25 %), 5 - b.dobry.

Dom mieszkalny

m Bledzew	gm. loco	adres	ul. Rynek 7
data powstania:	własność:	Stan	
1 poł. XIX w.	prywatna	zachowania	3

Budynek usytuowany w pierzei rynku staromiejskiego. Kamienica wybudowana została w stylu klasycystycznym w 1 poł. XIX wieku i stanowi typowy przykład zabudowy mieszczańskiej tego okresu pośród zabudowy śródmiejskiej. Jest to budowla murowana, parterowa, z użytkowym poddaszem. Zły stan techniczny obiektu spowodowany jest brakiem fragmentu połaci dachowej, spowodowanym zawaleniem się komina, co w konsekwencji do uszkodzeniem stropu. Dzięki swojemu usytuowaniu w ciągu zabudowy pierzejowej rynku staromiejskiego, kamienica może stanowić dogodny obiekt mieszkalny lub biurowo-usługowy



Zamek krzyżacki (dom mieszkalny)

m Chomętowo	gm. Dobiegniew	adres	Chomętowo 41
data powstania:	własność:	Stan	
1 poł. XIV w.	prywatna	zachowania	3

Dom mieszkalny wzniesiony w obrębie zamku krzyżackiego, założonego w I poł. XIV wieku na terenie Półwyspu Jeziora Osiek. Jedna z siedzib krzyżackiego wójta Nowej Marchii. Budowla znajduje się aktualnie w ramach XIX – wiecznego założenia rezydencjonalno-folwarcznego będącego dawniej własnością rodu von Brand. Obecnie w posiadaniu wspólnoty rodzin narodowości łemkowskiej. Budowla ceglana, prostopadłościenna, nakryta dachem dwuspadowym. Zachowane gotyckie, ostrołukowe okno, wąskie otwory strzelnicze i fragment wykusza. Wnętrze budowli zostało adaptowane w XIX wieku na potrzeby gospodarcze. Obiekt stanowi unikalny przykład średniowiecznego budownictwa w północnej części województwa lubuskiego.



Baszta

m Dąbroszyn	gm. Witnica	adres
data powstania:	własność:	Stan
1885 r.	prywatna	zachowania 1

Budowla zlokalizowana jest we wschodniej części miejscowości, przy drodze z Gorzowa do Kostrzyna. Baszta powstała z inicjatywy hrabiego Bogislava von Schwerina, ówczesnego właściciela dóbr dąbroszyńskich, na potrzeby jego małżonki Pauliny von Sichert. Budowla założona została na planie wielobocznym z prostopadłościenną dobudówką po stronie południowej. Utrzymana w neogotyckich cechach stylistycznych, stanowi charakterystyczny element zabudowy miejscowości, a jej usytuowanie przy uczęszczanym szlaku komunikacyjnym, powoduje, że może być obiektem niezwykle atrakcyjnym dla potencjalnego inwestora.



Spichlerz

m Dobiegniew	gm. loco	adres
data powstania:	własność:	Stan
poł. XIX w	samorządowa	zachowania 1

Budynek spichlerza usytuowany w centrum miejscowości, opodal Urzędu Miasta i Gminy Dobiegniew. Pierwotnie element założenia folwarcznego o XIX – wiecznej metryce. Budowla utrzymana w klasycystycznych cechach stylistycznych, założona na planie prostokątnym. W wyniku pożaru w 2000 roku, zniszczeniu uległy połacie dachowe wraz z konstrukcją więźby. Zachowane mury obwodowe budowli wraz z trójkątnymi szczytami. Oryginalna dekoracja elewacji, znaczna kubatura z możliwością adaptacji na dowolne cele oraz dogodne usytuowanie sprawia, że obiekt może być atrakcyjny dla potencjalnego inwestora.



Pałac i zespół dworski

m Międzyrzecz	gm. Międzyrzecz	adres
data powstania:	własność:	Stan
kon. XVIII w.	Skarb Państwa	zachowania 1

Zespół zlokalizowany jest w zachodniej części miasta. Folwark znajdował się na uposażeniu zamku międzyrzeckiego, dokąd do 1945 roku istniał most przerzucony przez Obrę. Pośrodku znajduje się gorzelnia, a dziedziniec tworzą budynki mieszkalne i gospodarcze. Budynki składające się na zespół utrzymane są w neostylowych cechach stylistycznych. Założenie nie jest właściwie zagospodarowane. Budynki mieszkalne zajęte są przez dawnych pracowników gospodarstwa rolnego.



Ruiny kościoła

m Ostrowite	gm. Dobiegniew	adres
data powstania:	własność:	Stan
XVIII w.	samorządowa	zachowania 1

Miejscowość należała do szlacheckiego rodu von Wersen, a następnie von Sydow. Kościół murowany, został założony na planie podłużnym. W bezpośrednim sąsiedztwie wybudowano drewnianą dzwonnice, zachowaną do dnia dzisiejszego. Ruiny budowli znajdują się opodal jeziora, z dala od siedzib ludzkich. Po 1945 roku kościół nie był użytkowany. Pozbawiony należytej opieki, popadł w ruinę.



Pałac i zespół dworski

m Owczary	gm. Górzycza	adres
data powstania:	własność:	Stan
kon. XVIII w.	Skarb Państwa	zachowania 1

Budowla znajduje się w obrębie założenia folwarcznego, usytuowanego w centralnej części miejscowości. Dwór był siedzibą dzierżawcy części dóbr fideikomisu należącego do domu panującego. Budowla w stylu klasycystycznym, została wzniesiona w miejscu wcześniejszej budowli rezydencjonalnej. Po 1945 roku zamierzano we dworze urządzić ośrodek kultury rolnej. Następnie stanowił własność Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Nieużytkowany, pozbawiony opieki popadł w ruinę.



Spichlerz

m Policko	gm. Pszczew	adres
data powstania:	własność:	Stan
pocz. XIX w.	Skarb Państwa	zachowania 1

Założenie folwarczne zostało wzniesione przez ówczesnych właścicieli miejscowości, rodzinę Dziembowskich. Następnie, od 1907 roku znajdowało się w posiadaniu rodziny Rodatz. Budowla gospodarcza usytuowana pośrodku dziedzica, dostawiona jest szczytem do ściany gorzelni. Bryła obiektu z mansardowym dachem oraz konstrukcja ryglowa, tkwi w tradycji poprzedniej epoki, różniąc go od pozostałej zabudowy folwarcznej.



Zamek joannitów

m	Słońsk	gm. loco	adres
data powstania:		własność:	Stan
XIV - XVII w.		samorządowa	zachowania 1

Pałac usytuowany w północnej części miejscowości. Pierwotnie w rękach rycerskiego rodu von Uchtenhagen, w latach 1336 - 1810 siedziba balliwatu joannitów w Brandenburgii. W 1855 roku założono tu świecki zakon joannitów, kultywujący rycerskie tradycje. Budowla zawiera relikty średniowieczne, jednak zasadniczy kształt budowli pochodzi z okresu XVII – wiecznej przebudowy przeprowadzonej z inicjatywy Johanna Moritza von Nassau przez holenderskiego architekta Posta. Budowla stanowi unikalny przykład baroku holenderskiego na ziemiach polskich. Zamek przetrwał w stanie nienaruszonym działania wojenne. W 1975 roku, zaraz po ukończeniu prac remontowo-konserwatorskich, budowla w niewyjaśnionych okolicznościach padła ofiarą pożaru.



Ruiny kościoła

m	Spudłów	gm. Górzycyca	adres
data powstania:		własność:	Stan
XIV, XVIII w.		samorządowa	zachowania 1

Kamienno-ceglana budowla zlokalizowana jest w centralnej części miejscowości. Świątynia orientowana, założona została na planie prostokątnym i zamknięta po stronie wschodniej wielobocznie. Na ścianach miały się znajdować fragmenty średniowiecznych fresków, których jednak podczas ostatniej kontroli obiektu nie stwierdzono. Po zachodniej stronie dodano czworoboczną wieżę. Nowożytna przebudowa nadała budowli cechy klasycystyczne. Kościół został zniszczony w trakcie działań wojennych. Nigdy nie podjęto jego odbudowy.



Dwór joannitów

m	Sulęcín	gm. loco	adres
data powstania:		własność:	Stan
pocz. XIX w.		samorządowa	zachowania 1

Dwór zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części Starego Miasta, zaraz po zewnętrznej stronie murów obronnych. Budowla została wzniesiona w pocz. XIX wieku, w miejscu wcześniejszej, określanej jako Burgenlehn, reprezentuje cechy klasycyzmu. Budowla założona została na planie prostokątnym, dwukondygnacyjna, częściowo podpiwniczona, nakryta dachem dwuspadowym. Obiekt stanowi unikalny przykład klasycystycznej rezydencji dworskiej na terenie powiatu sulęcińskiego.



Dwór opatów bledzewskich

m Stary Dworek	gm. loco	adres
data powstania:	własność:	Stan
XVIII w.	prywatna	zachowania 2

Dwór położony jest w zachodniej części miejscowości w zakolu rzeki Obry. Siedziba opatów bledzewskich znajdowała się tutaj od szesnastego stulecia. Ostatni rezydujący tutaj opat zamienił posiadłość z niejakim Bornemannem na majątek w Rokitnie. Od tego czasu dwór był dzierżawiony. Budowla została przebudowana przez dzierżawcę Hackera, otrzymując obecny wygląd. Jest to dwór parterowy, nakryty dachem czterospadowym z piętrowymi ryzalitami w elewacji frontowej i tylnej. Wnętrza rozplanowane w układzie dwutraktowym z narożnymi kominkami w partii centralnej.



Dwór

m Strychy	gm. loco	adres
data powstania:	własność:	Stan
2 poł. XVI w, k. XVIII w.	prywatna	zachowania 2

Dwór powstał w pocz. XIX wieku w miejscu wcześniejszej budowli rezydencjonalnej. Budowla, sprzężona z założeniem folwarcznym zlokalizowana jest w centralnej części miejscowości. Budowla wzniesiona została przez rodzinę Węgierskich. W końcu XIX wieku była dzierżawiona przez Wernera Franza, który dokonał przebudowy budynku. Dwór jest parterowy, o symetrycznej elewacji, nakryty dachem naczółkowym z oknami powiekowymi. Stanowi przykład skromnej klasycystycznej rezydencji szlachty wielkopolskiej. Obiekt nieużytkowany, pozbawiony właściwej opieki, popadł w ruinę.



Pałac

m Żubrów	gm. Sulęcín	adres
data powstania:	własność:	Stan
pocz. XVIII w.	prywatna	zachowania 1

Budowla zlokalizowana jest w południowej części miejscowości w ramach założenia pałacowo-folwarcznego. Barokowy pałac, wzniesiony został prawdopodobnie z inicjatywy Balthasara Friedricha von Waldow. Budynek o zwartej, dwukondygnacyjnej bryle, nakryty został dachem mansardowym. Symetrycznie ukształtowane elewacje z oszczędnym detalem architektonicznym kontrastują z bogatym wystrojem wnętrza, na który składają się figuralne i roślinne sztukaterie oraz dekoracja kominków. Budowla stanowi jedną z najcenniejszych realizacji rezydencjonalnych w północnej części województwa lubuskiego.



